





Plan de situation





La situation existante





La situation existante




- Un usage de parking existant mais non organisé
- Une ligne droite permettant une mise en vitesse des véhicules
- Un revêtement de chaussée dégradé ou inexistant
- Pas de recueil des eaux de pluie







Le Projet





Le Projet

- 43 places de parking
- Une circulation apaisée zone 30 deux ralentisseurs
- Un cheminement piéton direct à travers le talus vers l'arrêt de TC - (non PMR)
- Un cheminement piéton PMR entre la place PMR et le trottoir de la RD560 permettant de rejoindre également l'arrêt de TC
- Coût 220 000 € TTC